

C.M. CEVC020002

VI-9 (Entrata)

CONVITTO NAZIONALE - "A. NIFO"

Prot. 0003942 del 09/12/2024

### PROVINCIA DI CASERTA

### SETTORE EDILIZIA

Viale Lamberti (ex area Saint Gobain) 81100 - CASERTA

AL SINDACO DELLA CITTA' DI TEANO

protocollo.teano@asmepec.it

AL SINDACO DELLA CITTA' DI SESSA AURUNCA

protocollogenerale@pec.sessaweb.it

AL SINDACO DELLA CITTA' DI VAIRANO PATENORA

Pec: protocollo@pec.comune.vairano-patenora.ce.it

Al D.S. dell'ISISS NIFOdi Sessa Aurunca

mail: CEVC020002@istruzione.it CEIS001003@istruzione.it

pec: CEVC020002@pec.istruzione.it

Al D.S dell'ISISS MAJORANA

PEC: CEIS02300X@pec.istruzione.it

Al D.S. dell'ISISS Taddeo di Sessa Aurunca

Email: ceis01800c@istruzione.it

Posta elettronica certificata (PEC): ceis01800c@pec.istruzione.it

Al D.S. dell'ISSIS Marconi di Vairano Patenora

Email: ceis006006@istruzione.it

Posta elettronica certificata (PEC): ceis006006@pec.istruzione.it

Al D.S dell'ISISS L. Da Vinci di Vairano Patenora

ceps060008@istruzione.it

Al D.S. dell'ISISS U. Foscolo di Teano

CEIS00400E@istruzione.it

ceis00400e@pec.istruzione.it

Oggetto: COMUNICAZIONE a seguito di sopralluoghi tecnici presso gli istituti scolastici nell'area interessata dal sisma in data odierna

### Il Dirigente f.f.

Il sottoscritto Ing. Gerardo Palmieri, dirigente f.f. del settore edilizia della Provincia di Caserta a seguito di terremoto verificatosi questa mattina con epicentro "Roccamonfina",

#### **COMUNICA**

che in data odierna, con tempestività si è proceduto con i sopralluoghi tecnici presso gli istituti scolastici di proprietà della Provincia. Dalle ispezioni effettuate non sono stati rilevati danni significativi alle strutture, pertanto si invita le istituzioni, ognuno per le proprie competenze, a procedere con i dovuti provvedimenti consequenziali.

Alla presente si allegano i verbali di sopralluogo del 09.12.2024.

Il funzionario P.O. Arch. A P. Merola

> Il Dirigente f.f. Ing. Gerardo Palmieri

## VERBALE DI SOPRALLUOGO PER EDIFICI SCOLASTICI

<ul><li>Comune</li></ul>	VAIRANO PATENORA					
<ul><li>Provincia</li></ul>	CASERTA					
<ul><li>Regione</li></ul>	CAMPANIA					
<ul><li>Evento</li></ul>	09/12/2024					
sottoscritti ing. A. d'Aie	llo e geom. S.M. Viggiano					
ECNICI PRESSO IL SETT	ORE EDILIZIA , DELEGATI DAL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA FACENTE FUNZIONI					
IG. G.PALMIERI;						
n qualità di: X Propriet	ario					
☐ Inquilin						
	rappresentante della proprietà					
	pecificare)					
	VERBALIZZANO					
ıllo stato dei luoghi de incipale che per la suc	ell'edificio denominato "ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE G. MARCONI" sia per la sede cursale;					
to in VAIRANO PATEN	DRA (CE)					
dirizzo VIA ABRUZZI TR	AVERSA B.CROCE					
	fettuato in data odierna, per le parti ispezionate ed ispezionabili del fabbricato, non si è cità per le parti strutturali.					
<ul> <li>Tipologia</li> </ul>	☑ Edificio o <i>rdinario</i> <sup>1</sup>					
	☐ Edificio di grande luce o a struttura prefabbricata²					
	□ Altri manufatti non ordinari³					
<ul> <li>Edificio composto</li> </ul>	da: 🗹 Un edificio					
	□ Più edifici					
Attualmente utiliza	rata ☑ Si ☐ No ☐ Parzialmente					

Data

09/12/2024

Firma del tecnico

Visto il Dirigente ff

Ing. G. Palmieri

### VERBALE DI SOPRALLUOGO PER EDIFICI SCOLASTICI

<ul><li>Cor</li></ul>	mune	VAIRANO PATENORA					
Pro	Provincia CASERTA						
■ Reg	gione	CAMPANIA					
<ul><li>Eve</li></ul>	ento	09/12/2024					
	_	llo e geom. S.M. Viggiano ORE EDILIZIA , DELEGATI DAL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA FACENTE FUNZIONI					

in qualità di:	X Proprietario
	□ Inquilino
	☐ Legale rappresentante della proprietà
	□ Altro (specificare)

#### **VERBALIZZANO**

sullo stato dei luoghi dell'edificio denominato "Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci"

sito in VAIRANO PATENORA (CE)

Indirizzo VIA CASILINA N.96

Dal sopralluogo visivo effettuato in data odierna, per le parti ispezionate ed ispezionabili del fabbricato, non si è riscontrato nessuna criticità per le parti strutturali.

•	Tipologia	☑ Edificio o <i>rdinario</i> <sup>1</sup>				
		☐ Edificio di g <i>r</i>	struttura prefabbricata²			
		□ Altri manufatti non ordinari³				
	Edificio composto da:	dificio composto da: 🗹 Un edificio				
		Più edifici				
•	Attualmente utilizzata	☑ Si	□ No	☐ Parzialmente		

Data

09/12/2024

Firma del tecnico

Visto i Dirigente ff

ng. Almieri

# VERBALE DI SOPRALLUOGO PER EDIFICI SCOLASTICI

<ul> <li>Comune</li> </ul>	TEANO					
<ul><li>Provincia</li></ul>	CASERTA					
Regione CAMPANIA  Verto 09/12/2024						
in qualità di: X Proprieta	rio					
☐ Inquilino						
☐ Legale ra	ppresentante dei	lla proprietà				
☐ Altro (spe	cificare)					
		VERBALIZ	ZZA			
sullo stato dei luoghi dell' sito in TEANO Frazione/Località Indirizzo <b>VIALE DEI PLATA</b> I			-			
Dal sopralluogo visivo effe è riscontrato nessuna criti			parti ispezionate ed ispezionabili del fabbricato, non			
<ul> <li>Tipologia</li> </ul>	☑ Edificio o <i>rdin</i>	nario¹				
	☐ Edificio di gr	ande luce o a s	truttura prefabbricata²			
	☐ Altri manuf	atti non ordino	ri <sup>3</sup>			
<ul> <li>Edificio composto da</li> </ul>	☐ Un edificio					
zamere composto da						
	☐ Più edifici					
<ul> <li>Attualmente utilizzat</li> </ul>	a ☑ Si	□ No	☐ Parzialmente			
Data			Firma del tecniĝo			
09/12/2024			Ad Day			
		Visto II Dirig	gente ff			

# VERBALE DI SOPRALLUOGO PER EDIFICI SCOLASTICI

<ul><li>Comune</li></ul>	TEANO		
<ul><li>Provincia</li></ul>	CASERTA		
■ Regione	CAMPANIA		
■ Evento	09/12/2024		
I sottoscritti Arch. Nicola DAL DIRIGENTE FACENTE	072.		i, TECNICI PRESSO IL SETTORE EDILIZIA, DELEGATI
in qualità di: X Proprieta	rio		
☐ Inquilino			
20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0	appresentante de	ella proprietà	
	3.7	15 U	
<b>2</b> /11/0 (5)	central cy	VERBALIZ	
sullo stato dei luoghi dell sito in TEANO	'edificio denomi	nato I.T.C.G. Fos	scolo
Frazione/Località			
Indirizzo VIA ORTO CERAS			
Dal cannellus as visius off			
è riscontrato nessuna crit			parti ispezionate ed ispezionabili del fabbricato, non
e riscontrato nessana erre	reita per le parti	Structurum.	
<ul><li>Tipologia</li></ul>	☑ Edificio ord	dinario¹	
Прогодій			tuittiina nunfahhuinuta <sup>2</sup>
			truttura prefabbricata²
	☐ Altri manu	ufatti non ordina	ri³
■ Edificio composto da: ☑ <i>Un edificio</i>			
	☐ Più edifici		
Attualmente utilizza	a <b>☑</b> Si	□ No	☐ Parzialmente
Accuaimente utilizza	<u>a</u> <u>E 3</u>	<b>—</b> //•	a ruzialmente
Data			Firma del tecnico
09/12/2024			Not Dead
00/11/2011			
			- July July
		1	/
		$\mathcal{A}$	*
		Visto il Dirig	ente ff
		Ing. & Pali	poleri